

## Obsah

Použité symboly . . . . .	154
Symboly na nářadí . . . . .	154
Pro Vaši bezpečnost . . . . .	154
Hlučnost a vibrace . . . . .	158
Pokyny pro likvidaci . . . . .	159
Prohlášení o shodě Č € . . . . .	159
Technické údaje . . . . .	160
Na první pohled . . . . .	161
Návod k použití . . . . .	161
Údržba a ošetřování . . . . .	163
Vyloučení odpovědnosti . . . . .	164

## Použité symboly

### VAROVÁNÍ

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Při nedodržení upozornění hrozí usmrcení nebo nejtěžší poranění.

### POZOR!

Označuje nějakou možnou nebezpečnou situaci. Při nedodržení upozornění hrozí poranění nebo věcné škody.

### UPOZORNĚNÍ

Označuje aplikační tipy a důležité informace.

## Symboly na nářadí



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze!



Noste ochranu očí!



Pokyn pro likvidaci použitého spotřebiče (viz stránka 159)!

## Pro Vaši bezpečnost

### VAROVÁNÍ!

Před použitím úhlové brusky si přečtěte:

- předložený návod k obsluze,
- "Všeobecné bezpečnostní pokyny" k zacházení s elektrickým nářadím v přiloženém sešitu (čís. publikace: 315.915),
- pravidla a předpisy k zabránění úrazům, platné pro místo nasazení a jednejte podle nich.

Tato úhlová bruska je konstruována podle současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-technických pravidel.

Při jeho používání může přesto dojít k ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, event. poškození nářadí nebo jiných věcných hodnot.

Používejte úhlovou brusku pouze

- pro stanovené použití,
- v bezvadném bezpečnostně-technickém stavu.

Okamžitě odstraňte poruchy omezující bezpečnost.

### Stanovené použití

Tato úhlová bruska je určena

- pro živnostenské použití v průmyslu a řemesle,
- k broušení a řezání kovu a kamene broušením zasucha,
- k broušení povrchů, k odrezování a odlakování při použití elastického brusného talíře,
- k leštění nelakovovaných kovových povrchů (pouze L 1506 VR a LE 14-7 125 INOX),
- k nasazení s brusným nástrojem a příslušenstvím, které je v tomto návodu uvedeno nebo výrobcem doporučeno. Nepřípustné jsou např. řetězové frézovací kotouče, pilové listy.

## Bezpečnostní upozornění

### VAROVÁNÍ!

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování bezpečnostních upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.  
**Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny si do budoucna uschovejte.**

Společná varovná upozornění k broušení, smirkování, leštění, k pracem s drátěnými kartáči a dělení (pouze L 1506 VR/LE 14–7 125 INOX):

- Toto elektrické náradí je použitelné jako bruska, bruska k broušení smirkovým papírem, rozbrušovačka, leštička a pro práce s drátěnými kartáči. Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, zobrazení a údaje, které jste obdrželi s náradím. Nebudete-li následující pokyny dodržovat, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo těžkým poraněním.

Společná varovná upozornění k broušení, smirkování, k pracem s drátěnými kartáči a dělení (pouze L 1710 FRA/ L 3309 FR/L 3410 FR/L 3410 VR):

- Toto elektrické náradí je použitelné jako bruska, bruska k broušení smirkovým papírem, rozbrušovačka a pro práce s drátěnými kartáči. Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, zobrazení a údaje, které jste obdrželi s náradím. Nebudete-li následující pokyny dodržovat, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo těžkým poraněním.
- Toto elektrické náradí není vhodné k leštění. Použití, pro které není elektrické náradí určeno, mohou způsobit ohrožení a poranění.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo výrobcem určeno a doporučeno speciálně pro toto elektrické náradí. Jenom to, že příslušenství můžete na Vašem elektrickém náradí upevnit, není zárukou žádného bezpečného použití.

- Přípustné otáčky vložného nástroje musí být nejméně tak vysoké, jako nejvyšší otáčky uvedené na elektrickém náradí. Příslušenství, které se otáčí rychleji než je přípustné, se může rozlomit a rozletět.
- Vnější průměr a tloušťka vložného nástroje musí odpovídat rozměrovým údajům Vašeho elektrického náradí. Nesprávně stanovené vložné nástroje nelze dostatečně zakryt nebo kontrolovat.
- Nasazovací nástroje se závitovou vložkou musejí přesně lícovat na závit brusného vřetene. U nasazovacích nástrojů, jež jsou montované prostřednictvím přírub, musí průměr otvoru nasazovacího nástroje lícovat na upínací průměr příruby. Vložné nástroje, které se přesně nehodí na brusné vřeteno elektrického náradí, se otáčejí nerovnoměrně, silně vibrují a mohou vést ke ztrátě kontroly.
- Nepoužívejte žádné poškozené vložné nástroje. Zkontrolujte před každým použitím nasazovací nástroje jako brusné kotouče na odštěpky a trhliny, brusné talíře na trhliny, otěr nebo silné opotřebení, drátěné kartáče na uvolněné nebo zlomené dráty. Když elektrické náradí nebo vložný nástroj spadne, zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo použijte nepoškozený vložný nástroj. Když jste vložný nástroj zkontrolovali a nasadili, udržujte sebe a osoby nacházející se v blízkosti, mimo rovinu rotujícího vložného nástroje a nechejte náradí jednu minutu běžet s nejvyššími otáčkami. Poškozené vložné nástroje většinou v této testovací době prasknou.
- Noste osobní ochranné pomůcky. Používejte podle použití úplnou ochranu obličeje, ochranu očí nebo ochranné brýle. Je-li to adekvátní, neste masku proti prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěru, která Vás chrání před malými brusnými částečkami a částečkami materiálu.

- Oči se mají chránit před odletujícími cizími tělesy, která vznikají při různých aplikacích. Maska proti prachu nebo ochranná dýchačí maska musí filtrovat prach vznikající při použití.  
Když jste delší dobu vystaveni hlasitému hluku, můžete utrpět ztrátu sluchu.
- **Dbejte u jiných osob na bezpečnou vzdálenost k Vaší pracovní oblasti.**  
Každý, kdo vstoupí do pracovní oblasti, musí nosit osobní ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo prasklé vložné nástroje mohou odletět a způsobit poranění také mimo přímou pracovní oblast.
  - **Když provádíte práce, při kterých může vložný nástroj zasáhnout skrytá elektrická vedení nebo vlastní síťový kabel, uchopte náradí pouze za izolované plochy rukojeti.**  
Kontakt s vedením pod napětím může uvést také kovové díly náradí pod napětí a vést k úrazu elektrickým proudem.
  - **Vedte síťový kabel v dostatečné vzdálosti od rotujících vložných nástrojů.**  
Ztratíte-li kontrolu nad náradím, můžete dojít k proříznutí nebo zachycení síťového kabelu a Vaše ruka nebo paže se může dostat do otáčejícího se vložného nástroje.
  - **Nikdy neodkládejte elektrické náradí dříve, než se úplně zastaví vložný nástroj.**  
Rotující vložný nástroj se může dostat do kontaktu s odkládací plochou, čímž můžete ztratit kontrolu nad elektrickým náradím.
  - **Nikdy nenechejte elektrické náradí běžet, zatím co je nosíte.**  
Náhodným kontaktem s rotujícím vložným nástrojem může být zachycen Vás oděv a vložný nástroj se může zavrtat do Vašeho těla.
  - **Pravidelně čistěte větrací štěrbiny Vašeho elektrického náradí.**  
Ventilátor motoru vtahuje do tělesa prach a silné nahromadění kovového prachu může způsobit elektrické nebezpečí.
  - **Nepoužívejte elektrické náradí v blízkosti hořlavých materiálů.**  
Tyto materiály mohou jiskry zapálit.

- **Nepoužívejte žádné vložné nástroje, které vyžadují kapalné chladicí prostředky.**  
Použití vody nebo jiných chladicích prostředků může vést k úrazu elektrickým proudem.

#### Zpětný ráz a příslušné bezpečnostní pokyny

Zpětný ráz je náhlá reakce následkem zaseknutí nebo zablokování rotujícího vložného nástroje, jako je brusný kotouč, brusný talíř, drátený kartáč atd. Zaseknutí nebo blokování vede k náhlému nastavení rotujícího vložného nástroje. Tím se nekontrolovatelné elektrické náradí urychlí v místě zablokování proti směru otáčení vložného nástroje. Když se např. brusný kotouč v obrobku zasekné nebo zablokuje, může se hrana brusného kotouče, která vnikla do obrobku zachytit a tím brusný kotouč praskne nebo způsobí zpětný ráz.

Brusný kotouč se potom pohybuje k obsluhující osobě nebo od ní, podle směru otáčení kotouče v místě zablokování. Brusné kotouče při tom mohou také prasknout.

Zpětný ráz je následkem nesprávného nebo chybného použití elektrického náradí.

Může se mu zabránit vhodnými preventivními opatřeními, jak je následovně popsáno.

- **Držte dobře elektrické náradí a zaujměte postoj Vašeho těla a paží v poloze, ve které můžete síly zpětného rázu zachytit. Používejte vždy přídavnou rukojet, je-li k dispozici, abyste měli co možná největší kontrolu sil zpětného rázu nebo reakčních momentů při rozběhnutí.**

Obsluhující osoba může vhodnými preventivními opatřeními zvládnout síly zpětného rázu a reakční síly.

- **Nikdy nedávejte Vaši ruku do blízkosti rotujících vložných nástrojů.**

Při zpětném rázu se vložný nástroj může pohybovat nad Vaši rukou.

- **Vyhýbejte se svým tělem oblasti, do které se bude elektrické náradí při zpětném rázu pohybovat.**

Zpětný ráz pohybuje elektrickým náradím opačným směrem k pohybu brusného kotouče v místě zablokování.

- Pracujte zejména opatrně v oblasti rohů, ostrých hran atd. Zabraňte tomu, aby se vložné nástroje od obrobku odrazily a zaseknuly.  
Rotující vložný nástroj má v rozích, na ostrých hranách nebo když odskočí sklon ke vzpříčení. Způsobí to ztrátu kontroly nebo zpětný ráz.
- Nepoužívejte žádné řetězové nebo ozubené pilové kotouče.  
Takové vložné nástroje způsobují často zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektrickým náradím.

#### Zvláštní bezpečnostní upozornění k broušení a rozbrušování:

- Používejte výhradně brusná tělesa, která jsou schválená pro Vaše elektrické náradí a ochranný kryt určený pro tato brusná tělesa.  
Brusná tělesa, která nejsou určena pro elektrické náradí, nelze dostačně zakryt a jsou nebezpečná.
- Zalomené brusné kotouče musejí být namontované tak, aby svou brusnou plochou nepřečínaly nad rovinou okraje ochranného krytu. Nesprávně namontovaný brusný kotouč, který vyčnívá nad rovinu okraje ochranného krytu, nemůže být dostačně krytý.
- Ochranný kryt musí být spolehlivě namontovaný na elektronáradí a pro nejvyšší míru bezpečnosti nastavený tak, aby co možná nejmenší část brusného tělesa ukazovala nekrytá k obsluhující osobě. Ochranný kryt pomáhá chránit obsluhu před úlomky, náhodným kontaktem s brusným tělesem a též před jiskrami, jež mohou vznítit oděv.
- Brusná tělesa se smějí používat pouze pro doporučené možnosti použití.  
Například: Nikdy nebruste boční plochou rozbrušovacího kotouče.  
Rozbrušovací kotouče jsou určené k úběru materiálu hranou kotouče. Boční působení síly na tato brusná tělesa je může rozlámat.
- Používejte vždy nepoškozené upínací příruby ve správné velikosti a tvaru pro Vámi zvolený brusný kotouč.

Vhodné příruby podpírají brusný kotouč a snižují tak nebezpečí jeho prasknutí. Příruby pro rozbrušovací kotouče se mohou lišit od přírub pro jiné brusné kotouče.

- Nepoužívejte žádné opotřebované brusné kotouče od větších elektrických náradí.  
Brusné kotouče pro větší elektrická náradí nejsou dimenzované pro vyšší otáčky menších elektrických náradí a mohou prasknout.

#### Další zvláštní bezpečnostní upozornění k rozbrušování:

- Zabraňte blokování řezného kotouče nebo příliš vysokému přítlaku.  
Neprovádějte žádné příliš hluboké řezy. Přetížení řezného kotouče zvyšuje namáhání a náhylnost ke vzpříčení nebo blokování a tím možnost zpětného rázu nebo zlomení brusného tělesa.
- Vyhýbejte se oblasti před a za rotujícím rozbrušovacím kotoučem.  
Pohybujete-li rozbrušovacím kotoučem v obrobku od sebe, může v případě zpětného rázu dojít k odmrštění elektrického náradí s otácejícím se kotoučem přímo na Vás.
- Pokud se rozbrušovací kotouč vzpříčí nebo práci přerušíte, vypněte elektrické náradí a držte je v klidu, až se kotouč úplně zastaví.  
Nikdy se nepokusíte vytáhnout ještě běžící rozbrušovací kotouč z řezu, jinak může dojít ke zpětnému rázu.  
Zjistěte a odstraňte příčinu vzpříčení.
- Elektrické náradí znovu nezapínejte, pokud je řezný kotouč v obrobku.  
Nechejte řezný kotouč nejprve dosáhnout jeho plných otáček, než budete v řezu opatrně pokračovat.  
V opačném případě se kotouč může zaháknout, vyskočit z obrobku nebo způsobit zpětný ráz.
- Desky nebo velké obrobky podepřete, aby se zmenšilo riziko zpětného rázu vzpříčeným rozbrušovacím kotoučem.  
Velké obrobky se mohou svou vlastní hmotností prohnout. Obrobek se musí na obou stranách kotouče podepřít a sice jak v blízkosti řezání, tak také na hraně.

- Buďte zejména opatrní u "řezů kapsovitého tvaru" do stávajících stěn nebo jiných oblastí, do kterých není vidět. Zanořující se řezný kotouč může při řezání do plynových nebo vodovodních potrubí, elektrických vedení nebo jiných objektů způsobit zpětný ráz.

#### Zvláštní bezpečnostní upozornění k broušení smirkovým papírem:

- Nepoužívejte žádné předimenzované brusné kotouče, ale dodržujte údaje výrobce k jejich velikosti. Brusné kotouče přesahující brusný talíř mohou způsobit poranění a rovněž vést k zablokování, roztrhnutí brusného kotouče nebo ke zpětnému rázu.

#### Zvláštní bezpečnostní pokyny k leštění (Pouze L 1506 VR/LE 14–7 125 INOX):

- Nepřipusťte žádné volné díly leštícího návleku, zejména úvazu. Uvažte nebo zkrátte úvazy. Volné, spolurotující úvazy mohou zachytit Vaše prsty nebo se zamotat kolem obrobku.

#### Zvláštní bezpečnostní upozornění k pracím s drátěnými kartáči:

- Dbejte na to, že drátěný kartáč také během běžného použití ztrácí kousky drátů. Nepřetěžujte dráty příliš vysokým přítlačem. Odletující kousky drátů mohou lehce proniknout tenkým oděvem a/nebo pokožkou.
- Bude-li doporučen ochranný kryt, zabraňte tomu, aby se ochranný kryt a drátěný kartáč mohly dotýkat. Talířové a hrncové kartáče mohou přítlačem a odstředivými silami zvětšit svůj průměr.

#### Další bezpečnostní upozornění

- Sítové napětí a napěťové údaje na typovém štítku musí být shodné.
- Aretaci vřetena stiskněte pouze při zastaveném brusném nástroji.

## Hlučnost a vibrace

### **i UPOZORNĚNÍ**

*Hodnoty hladiny hluku jakož i celkovou hodnotu vibrací, vyhodnocené s filtrem A, si zjistěte v tabulce "Technické údaje". Hodnoty hluku a vibrací byly zjištěny podle EN 60745.*

### **⚠ POZOR!**

*Uvedené naměřené hodnoty platí pro nová nářadí. Při denním nasazení se hodnoty hlučnosti a vibrací mění.*

### **i UPOZORNĚNÍ**

Úroveň vibrací uvedená v těchto pokynech byla změřena měřicí metodou stanovenou normou EN 60745 a lze ji použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Je také vhodná pro předběžný odhad kmitavého namáhání. Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní aplikace elektrického nářadí. Bude-li ovšem elektrické nářadí použito pro jiné aplikace, s odlišnými vloženými nástroji nebo nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. Může to podstatně zvýšit kmitavé zatížení během celé pracovní doby. Pro přesné odhadnutí kmitavého namáhání se mají také zohlednit doby, ve kterých je nářadí vypnuto nebo sice běží, ale ve skutečnosti se nepoužívá. Může to podstatně redukovat kmitavé namáhání během celé pracovní doby. Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky vibrací, jako například: údržba elektrického nářadí a vložených nástrojů, udržování teploty rukou, organizace průběhu práce.

### **⚠ POZOR!**

*Při akustickém tlaku větším než 85 dB(A) nosete ochranu sluchu.*

## Pokyny pro likvidaci



### **VAROVÁNÍ**

*Odstraněním sítového kabelu učiňte vysloužilé nářadí nepoužitelným.*



Pouze pro země EU

Nevyhazujte elektrické nářadí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických použitých spotřebičích a její realizace do národního práva se použité elektrické nářadí musí sbírat odděleně a dodávat do ekologické recyklace.



### **UPOZORNĚNÍ**

*O možnostech likvidace se informujte u Vašeho specializovaného obchodníka!*

## Prohlášení o shodě CE

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek popsaný v části "Technické údaje" je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty:

EN 60745 podle ustanovení směrnic  
2014/30/EU, 2006/42/ES, 2011/65/EU.

Zodpovědný za technické podklady:  
FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH, R & D  
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle  
Manager Research &  
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper  
Head of Quality  
Department (QD)

16.02.2017  
FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH  
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

**Technické údaje**

	L 1506 VR	L 1710 FRA	L 3309 FR	L 3410 FR	L 3410 VR	LE 14-7 125 INOX	
Typ nářadí	Úhlová bruska						
Max. Ø brusného nástroje	mm	125					
Tloušťka brusného nástroje	mm	1–6					
Úložná díra	mm	22,23					
Závit na vřetenu		M14					
Otáčky	ot./min	2200–6200	10000	10000	10000	2900–10000	2100–6700
Jmenovité otáčky	ot./min	7100	11700	11000	11700	11700	8600
Příkon (→ 110 V)	W	1200 (1200)	1400 (1300)	1010 (1010)	1400 (1300)	1400 (1300)	1400 (1300)
Hmotnost (bez kabelu)	kg	1,9	2,4	1,9	2,2	2,2	2,4
Třída ochrany		II/ <input checked="" type="checkbox"/>					
Hladina hluku vyhodnocená s filtrem A podle normy EN 60745 (viz "Hlučnost a vibrace"):							
Hladina akustického tlaku	dB(A)	86	88	90	84	84	84
Hladina akustického výkonu	dB(A)	97	99	101	95	95	95
Nejistota	db	3					
Celková hodnota vibrací podle normy s EN 60745 (viz "Hlučnost a vibrace"):							
Hodnota emisí $a_h$ při broušení povrchů	$m/s^2$	5,4	6,4	8,0	7,0	7,0	5,3
Hodnota emisí $a_h$ při broušení smirkovým papírem	$m/s^2$	3,8	4,1	3,8	5,1	5,1	3,6
Nejistota K	$m/s^2$	1,5					

## Na první pohled

V tomto návodu budou popsána různá elektrická nářadí.

Zobrazení se mohou v detailech lišit od zakoupeného elektrického nářadí.



Rozevřete prosím vyklápěcí strany na konci tohoto návodu.

### Obrázek A

- 1 Vřeteno
- 2 Závitová příruba
  - a Upínací matice
  - b Upínací příruba
- 3 Ochranný kryt  
Přestavitelný bez použití nářadí pomocí 12 zarážek na 360°.
- 4 Rukojet' SoftVib s integrovaným klíčem  
Rukojet' je montovatelná zprava a zleva. K výměně brusného nástroje odšroubujte kryt.
- 5 Aretace vřetena  
K znehybnění vřetena při výměně nástroje.
- 6 Hnací hlava  
S výstupem vzduchu a šípkou směru otáčení.
- 7 Kolébkový vypínač  
K zapnutí a vypnutí.  
Se zaskakovací polohou pro trvalý provoz.
- 8 Zadní rukojet'
- 9 Nastavovací kolečko pro předvolbu otáček (pouze L 3410 VR, LE 14–7 125, L 1506 VR)
- 10 Síťový kabel 4,0 m se síťovou zástrčkou
- 11 Typový štítek (není zobrazen)  
Pouze L 1506 VR:
- 12 Uchopovací kryt s upevňovacími šrouby
- 13 Rukojet'
- 14 Klíč s čepy

## Návod k použití

### **VAROVÁNÍ!**

Před veškerými pracemi na úhlové brusce vytáhněte síťovou zástrčku.

### Před uvedením do provozu

Vybalte úhlovou brusku, zkонтrolujte ji na kompletnost dodávky a transportní poškození.

### Montáž ochranného krytu

### **VAROVÁNÍ!**

Při hrubovacích a rozbrušovacích pracích nikdy nepracujte bez ochranného krytu.

### Obrázek B

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Nasadte ochranný kryt.  
Výstupky na ochranném krytu musí přitom zapadat do vybrané přírudy.
- Pootočte ochranným krytem ve směru pohybu hodinových ručiček.  
Pootočení je možné pouze v jednom směru!
- Demontáž provádějte v opačném pořadí.

### Namontování rukojeti

### Obrázek C

### **UPOZORNĚNÍ**

Provoz elektrického nářadí bez rukojeti není přípustné.

### Namontování uchopovacího krytu (L 1506 VR)

### **UPOZORNĚNÍ**

Provoz elektrického nářadí bez rukojeti/uchopovacího krytu není přípustný.

- Demontujte ochranný kryt.
- Povolte šrouby nebo rukojet'.

### Obrázek D

- Nasuňte uchopovací kryt (1.).
- Šrouby pevně utáhněte (2.).

### Upnutí/výměna nástroje

- Vytáhněte sítovou zástrčku.

#### Montáž brusného kotouče

- Odmontujte rukojet z náradí otáčením proti směru otáčení hodinových ručiček.
- Otáčejte krytem na rukojeti o 180°, až zaskočí (1.).
- Integrovaný klíč je uvolněn.

#### Obrázek E

- Stiskněte a držte stisknutou aretaci vřetena (2.).
- Pomocí integrovaného klíče odšroubujte proti směru otáčení hodinových ručiček upínací matici z vřetena a sundejte ji (3.).
- Vložte správnou stranou brusný kotouč.
- Našroubujte upínací matici nákrúžkem směrem nahoru na vřeteno.

#### Obrázek F

- Stiskněte aretaci vřetena a držte ji stisknutou.
- Pomocí integrovaného klíče pevně utáhněte upínací matici.
- Provedte zkušební chod, abyste zkонтrolovali vystředěné uchycení nástroje.



#### *UPOZORNĚNÍ*

U náradí L 1506 VR se povolení/pevné utažení upínací matici provádí pomocí přiloženého klíče s čepy.

#### Upevnění talíře se suchým zipem

- Demontujte ochranný kryt.
- Stiskněte aretaci vřetena a držte ji stisknutou.
- Pomocí integrovaného klíče odšroubujte proti směru otáčení hodinových ručiček upínací matici z vřetena a sundejte ji.
- Sundejte upínací přírubu.

#### Obrázek G

- Talíř se suchým zipem našroubujte ve směru pohybu hodinových ručiček na vřeteno a pevně jej rukou utáhněte.

### Upevnění nebo výměna brusného papíru

#### Obrázek H

- Položte a přitlačte vystředěný brusný papír na talíř se suchým zipem.
- Proveďte zkušební chod, abyste zkонтrolovali vystředěné uchycení nástroje.

#### Zkušební chod

- Zastrčte sítovou zástrčku do zásuvky.
- Zapněte kolébkový vypínačem úhlovou brusku (bez zaskočení) a nechejte úhlovou brusku cca 30 sekund běžet. Zkontrolujte nevyváženosť a vibrace.
- Vypněte úhlovou brusku.

### Zapnutí a vypnutí

#### Krátkodobý provoz bez zaskočení

#### Obrázek I

- Posuňte kolébkový vypínač směrem dopředu a pevně jej držte.
- K vypnutí kolébkový vypínač uvolněte.

#### Trvalý provoz se zaskočením

#### Obrázek J

- Posuňte kolébkový vypínač směrem dopředu a stisknutím na přední konec jej zaskočením zajistěte.

#### Obrázek K

- K vypnutí kolébkový vypínač stisknutím na zadní konec odblokuje.



#### *UPOZORNĚNÍ*

Po výpadku elektrického proudu se zapnuté náradí znova nerozběhne.

### Předvolba otáček

(pouze L 3410 VR, LE 14–7 125 a L 1506 VR)

#### Obrázek L

K nastavení pracovních otáček nastavte nastavovací kolečko na požadovanou hodnotu.




#### *UPOZORNĚNÍ*

Při přetížení nebo přehřátí v trvalém provozu snižuje náradí automaticky otáčky, až je dostatečně vychlazeno.

## Přestavení ochranného krytu

K přizpůsobení na pracovní úkol je ochranný kryt přestaviteľný s 12 zarážkami na 360°, bez použití náradí.



### POZOR!

*Nebezpečí poranění!  
Noste ochranné rukavice.*

- Vytáhněte síťovou zástrčku.

#### Obrázek □

- Otáčejte ochranným krytem proti šipce směru otáčení na hnací hlavě až do požadované polohy.

## Pracovní pokyny



### UPOZORNĚNÍ

*Po vypnutí brusný nástroj ještě krátkou dobu dobíhá.*

#### Hrubovací broušení



### VAROVÁNÍ!

*Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče k hrubovacímu broušení.*

- Úhel nastavení 20–40° pro nejlepší úběr materiálu.
- S mírným přítlakem pohybujte úhlovou bruskou sem a tam. Tím nebude obrobek příliš horký a nedojde k jeho zabarvení; kromě toho nevzniknou žádné rýhy.

#### Rozbrušování



### VAROVÁNÍ!

*K řezání použijte speciální řezací ochranný kryt.*

*Víz katalog příslušenství výrobce.*

- Úhlová bruska musí stále pracovat proti směru posuvu, viz obrázek □ . Jinak vzniká nebezpečí nekontrolovaného vyskočení z drážky.
- Netlačte, nevychylujte, nekmitejte.
- Přizpůsobení posuvu opracovávanému materiálu:
- čím je tvrdší, tím pomaleji.

Další informace o produktech výrobce na [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com).

## Údržba a ošetřování



### VAROVÁNÍ!

*Před veškerými pracemi na úhlové brusce vytáhněte síťovou zástrčku.*

#### Čistění



### VAROVÁNÍ!

*Při opracování kovů se může při extrémním nasazení ve vnitřním prostoru tělesa usazovat vodivý prach. Snížení ochranné izolace! Provozujte náradí přes chránič vybavovaný chyboum proudem (vybavovací proud 30 mA).*

Náradí a větrací šterbiny pravidelně čistěte. Četnost čistění je závislá na opracovávaném materiálu a době používání.

Vnitřní prostor tělesa s motorem pravidelně vyfoukejte suchým stlačeným vzduchem.

#### Uhlikové kartáčky

Úhlová bruska je vybavená vypínacími uhlíky.

Po dosažení meze opotřebení vypínacích uhlíků se úhlová bruska automaticky vypne.



### UPOZORNĚNÍ

*K výměně používejte pouze originální díly výrobce. Při použití cizích výrobků zaniknou záruční závazky výrobce.*

Přes zadní vstupní otvory vzduchu lze během použití pozorovat opalování uhlíků. Při silném opalování uhlíků úhlovou brusku okamžitě vypněte. Předejte úhlovou brusku do některé servisní dílny, autorizované výrobcem.

#### Prevodovka



### UPOZORNĚNÍ

*Během záruční doby nepovolujte šrouby na hnací hlavě. Při nedodržení zaniknou záruční závazky výrobce.*

**Opravy**

Opravy nechejte výhradně provádět prostřednictvím některé servisní dílny, autorizované výrobcem.

**Náhradní díly a příslušenství**

Další příslušenství, zejména brusné nástroje, si převezměte z katalogu výrobce. Rozložená schémata a seznamy náhradních dílů najdete na naší webové stránce: [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

**Vyloučení odpovědnosti**

Výrobce a jeho zástupce neručí za škody a ušlý zisk vlivem přerušení obchodní činnosti, která byla způsobena výrobkem nebo eventuálně nemožností jeho použití. Výrobce a jeho zástupce neručí za škody, které byly způsobeny neodborným použitím nebo ve spojitosti s výrobky jiných výrobců.