

SELDER & COMPANY AB

NÁVOD K POUŽITÍ - SILNÉ LNĚNÉ MÝDLO LINOLJESÅPA

www.selder.com

9.12.2021



Velmi odolná špína; motory apod.: Povrch vykartáčujte mýdlem a nechte působit. Pracujte s kartáčem na nádobí. Po rozpuštění nečistot opláchněte povrch vodou. V případě potřeby opakujte.

Silné znečištění: mýdlo naředte přibližně polovinou vody nebo tak, aby jej bylo možné stříkat ručním rozprašovačem. Znečištěný povrch hojně postříkejte a nechte působit. Otřete nečistoty a opláchněte vodou.

Lehké znečištění: Zředte mýdlo 1:100 a aplikujte. Nechte působit a vydrhněte kartáčem nebo omyjte tlakovou myčkou.

Štětce se zbytky lněného oleje nebo lněné olejové barvy: Štětec polijte mýdlem a prohnětte ho. Mýdlo při rozpouštění barvy řídne a nebo se obarví. Opláchněte vodou. Poté vodu ze štětce vymačkejte, znovu jej polijte mýdlem a prohnětte. Postup opakujte, dokud mýdlo nezřídne a nebo se už nebarví. Štětec opakovaně důkladně opláchněte vodou. Před použitím štětce na barvy nebo oleje jej nechte zcela vyschnout.

Zaschlé zbytky lněného oleje nebo lněné olejové barvy: Namočte předmět do neředěného mýdla, dokud zaschlá barva nebo olej nezměknou a nebude možné je odstranit. To může trvat i několik dní.

UPOZORNĚNÍ: LNĚNÉ MÝDLO rozpouští lněný olej a napadá hliník.

Bezpečnost práce: Při práci s **LNĚNÝM MÝDLEM** používejte rukavice, protože vysušuje pokožku. Dávejte pozor na oči, protože mýdlo je silně dráždivé!