

TECHNICKÝ LIST

PODLAHOVÝ OLEJ GOLVOLJA

Selder & Company AB 6. prosince 2021

www.selder.com

Vysychající olej na ošetření a leštění parket a dřevěných podlah. Neobsahuje rozpouštědla.



PODLAHOVÝ OLEJ GOLVOLJA je lněný olej, z něhož byly naším unikátním rafinačním procesem odstraněny nevysychavé složky. Proniká do podkladu a rychle zasychá reakcí s evzdušným kyslíkem za vzniku linoxinu, přírodního polymeru s dobrou přilnavostí. Je biologicky nerozložitelný, vodoodpudivý a odolný vůči tukům, ropným produktům, solím a kyselinám v domácnosti, jako jsou např. ocet, citrón.

Návod k použití

Navštivte webové stránky výrobce: www.selder.com nebo prodejce: www.naradi-praha-cz a postupujte podle podrobných pokynů.

Proveďte následující kroky

Impregnace: Podlahu přebruste brusným papírem nebo mřížkou minimálně P180. Hrubší síťka vytvoří stopy, které olej nemůže vyplnit, protože pracuje uvnitř dřeva.

Olej GOLVOLJA zahřejte na 130°C, nejlépe ve fritéze. Naneste hojně štětcem s přírodními štětinami. Roztírejte od míst, která jsou nasycená, k místům, která ještě absorbují olej. Nanášejte a roztírejte, dokud není celý povrch nasycen a na povrchu nezůstane olejový film. Po půl hodině zbývající olej na povrchu zabruste brusnou mřížkou, nejprve P120 a poté P320. Brusný prach nasycený olejem vyplní drobné nerovnosti povrchu dřeva a učiní jej rovným a hladkým.

Protiskluzová úprava: Olej přebruste brusným papírem nebo mřížkou o hrubosti P80 - P100.

Stírání: Po půl hodině důkladně setřete olejem nasycený brusný prach, který zůstane na povrchu; jinak se na něm vytvoří lepkavý film. Kartáče a nářadí myjte silným mýdlem.

Nechte oxidovat nejméně 24 hodin.

Leštění olejem: Začněte brusným padem č. 500 navlhčeným olejem **GOLVOLJA**. Udržujte pad navlhčený olejem. Příliš suchý pad bude pouze brousit, příliš mokrá bude zanechávat olejové skvrny a nebude leštit. Pokračujte hrubostí č. 1000 - 2000, která vytvoří pololesklý povrch.

Pro dosažení vysokého lesku použijte pad o hrubosti č. 3000 - 5000. Pokračujte, dokud celý povrch nezíská požadovaný stupeň lesku.

Otírání: Zbytky oleje a brusného prachu odstraníte důkladným otřením povrchu suchým bavlněným hadříkem.

Ochrana při práci:

Ochrana dýchacích cest není nutná. Zajistěte dobré větrání, zejména při práci s olejem o teplotě 130°C. Olej vede málo tepla a při této teplotě nezpůsobuje v případě rozlití popáleniny.

Obsahuje: Vysychající (oxidující) mastné kyseliny lněného oleje.

Sušina: 100 %

Doba schnutí: Jeden den při 20°C a dobrém větrání.

Spotřeba: 1 - 2 dl/m².

Balení: plechovky o objemu 1 a 5 litrů, sudy 200 a 1000 litrů.

Bezpečnost: Obsahuje oxidující mastné kyseliny, které se mohou vznítit. **Hadry, třísky a jiné porézní materiály navlhčené přípravkem GOLVOLJA je třeba neprodleně namočit do vody!**

Nevhodné k lidské spotřebě: Vysušuje trávicí trakt a způsobuje průjem!

Selder & Company AB
Knivstogatan 11 75323
Uppsala
Tel.: +46 73 0700 384
E-mail: atle@selder.com

